

1

★ APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

☯ SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

✂ REMOVE
ODSTRANIT

🔪 GRIND
OBROUSIT

🔧 DRILL HOLE
VRTÁT OTVOR

4 3D DECAL PARTS
3D OBTISKY

1 COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

1 ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY

1 ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

↪ BEND
OHNOUT

❓ OPTION
VOLBA

🔄 REPLACE
NAHRADIT

🔄 REVERSE SIDE
OTOČIT

■ ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

■ COLORED 3D DECAL PARTS
BAREVNÉ 3D OBTISKY

■ PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

■ PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ


■ FILL
TMELIT

3DL 48113


F4U-1D

1/48

detail set for 1/48 HOBBY BOSS kit • sada detailů pro stavebnici 1/48 HOBBY BOSS



eduard
SPACE



2

3D decals


•Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

•To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

•Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

PE parts

•Use cyanoacrylate glue to attach.



3D decals


•Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.

•Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.

•Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.


PE parts

•K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.




3


✓ 21



✓ 24



✓ 22



26

